







CNCezPRO Werkzeuge zum Fräsen Teil 1





Schaftfräser, in rechter Abbildung gedreht mit Rechtsklick und Drehen





Abgesetzter Schaftfräser, z. B. bei kleinen Fräsern üblich



NC-Anbohrer 90 Grad, Bohrerspitze (Länge 1) = 0,5 X Durchmesser



Spiralbohrer 118 Grad, Bohrerspitze (Länge 1) = 0,3 X Durchmesser



Spiralbohrer, 53 weit herausgespannt, in Halter mit Durchmesser 63 und Länge 50